



Ich freue mich auf ...

Der Ambulanzbereich im neuen Klinikum bringt große Veränderungen, darauf freue ich mich schon sehr. Die verschiedenen medizinischen Abteilungen bilden dann eine große zusammenhängende Einheit. Die hellen und lichtdurchfluteten Untersuchungsräume schaffen eine angenehme Atmosphäre und durch die Verkürzung der Wege zur Diagnostik, wie beispielsweise zum Interventionszentrum, profitieren die Patienten der ambulanten Versorgung ebenso wie unsere Mitarbeiter.

Tanja Leidig-Scheffold,
Teamleitung Ambulanzen

Auf einen Blick

Die Notaufnahme verfügt über

NEUN

Untersuchungs-/Behandlungsräume
mit großzügigem Wartebereich

3

Räume zur Versorgung von infektiösen Patienten

Radiologische Diagnostik direkt angegliedert:

CT, Röntgen, MRT

10

interdisziplinär nutzbare Untersuchungs- und Behandlungskabinen im Ambulanzbereich

VIER

Räume zur Prämedikation

Bilder rechts: Noch zu Beginn des Jahres war vom Informationsschalter in der Eingangshalle fast nichts zu sehen. Die abschließenden Arbeiten am Klinikneubau gehen jetzt in Windeseile voran.



Ausgabe 05/2021

UNSER KLINIKUM AM HAUDERBOSCHEN




EINBLICK

Neubau-Update für Mitarbeiter & Interessierte

Sana Kliniken Landkreis
Biberach GmbH

Abteilung
Unternehmenskommunikation

Ziegelhausstraße 50
88400 Biberach
Tel. 07351 55-1752
uk.bc@sana.de



Bauteil A+C

Übersichtsplan EG



Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
Sehr geehrte Damen und Herren,

in rund 100 Tagen nimmt das neue Zentralklinikum am Hauberboschen den Betrieb auf. Vorab möchten wir Sie auch in dieser fünften Ausgabe des Neubau-Newsletters auf einen Rundgang durch das neue Klinikum mitnehmen und Ihnen diesmal einen "EINBLICK" in die Ebene 0 gewähren. Hier befinden sich in Bauteil A und C die Ambulanzen, die Notaufnahme sowie das Diagnostik- und Interventionszentrum. Um einen besseren Überblick über diese besonders stark frequentierten Bereiche zu bekommen, haben wir eine kleine Karte erstellt, die die Orientierung im Erdgeschoss erleichtert.

Ihr Team der Sana-Unternehmenskommunikation



Bild oben: Zur besseren Orientierung tragen die Türen gut sichtbare Markierungen. R steht beispielsweise für den radiologischen Bereich, U für Untersuchungsräume und mit N sind die Räumlichkeiten der Notaufnahme gekennzeichnet. Diese Bezeichnungen finden sich auch im Patientenaufbausystem wieder.



Bild links: Unmittelbar an Notaufnahme sowie die urologischen, endoskopischen und kardiologischen Eingriffsbereiche schließt sich ein interdisziplinärer postinterventioneller Überwachungsbereich an.

Bild rechts: Direkt angrenzend an den Bereich für endoskopische Untersuchungen befinden sich Arbeitsräume mit mehreren professionellen Endoskopwaschmaschinen für die hygienisch sichere Aufbereitung der Medizingeräte. Die Geräte verfügen über die vom RKI empfohlene Möglichkeit zur thermischen Selbstdesinfektion.

